

Or. 1710. 5. 2020

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3  
tel. 247 96 95

Załącznik nr 2

Strona 1 z (5)

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.V-446/9/KCh/20

Ostrowiec Świętokrzyski 18.09.2020 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Konrad Chmielewski – St. technik ds NZ

Nr upoważnienia 700 /2020

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.. Hedy „Szarego” w Kunowie - ul. Szkolna 1 – przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania ilości sanitariatów do liczby uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami” – dz. nr ew. 1270/3 (obręb 0001 Kunów – miasto).

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Kunów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.. Hedy „Szarego” w Kunowie - ul. Szkolna 1

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 661-21-59-982 / 29009805 / nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Małgorzata Mazur - Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej  
/ Przedstawiciel Inwestora

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 18.09.2020 r., godzina: 10:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek
4. Data i godzina zakończenia kontroli 18.09.2020 r., godzina: 11:40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń publicznej szkoły podstawowej w Kunowie, w celu dostosowania ilości sanitariatów do liczby uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami” położonej na działce o numerze ewidencyjnym 1270/3 (obręb 0001 Kunów miasto)

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Dalmierz laserowy Bosh PLR 30 C  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń publicznej szkoły podstawowej w Kunowie, w celu dostosowania ilości sanitariatów do liczby uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami” położonej na działce o numerze ewidencyjnym 1270/3 (obręb 0001 Kunów miasto),
- Protokół Nr 5558/2020 z okresowej kontroli przewodów kominowych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych – Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz” Sp. z o.o. w Kielcach,  
Rejonowy Zakład Kominarski Nr 9,

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

- Protokół Nr 5558/2020 z okresowej kontroli przewodów kominowych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych – Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz” Sp. z o.o. w Kielcach,  
Rejonowy Zakład Kominarski Nr 9,

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr  
nie dotyczy

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne związane w wydaniem decyzji o opłacie za przedmiotową kontrolę.

Czynności kontrolne zostały poprzedzone okazaniem legitymacji służbowej (legitymacja nr 1/2014), upoważnienia do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (upoważnienie nr 700/2020).

Przekazano i pozostawiono klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informując o zasadach przetwarzania danych osobowych.

## 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 10.09.2020 r. (pismo z dnia 07.09.2020 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. Wpłynęło pismo Gminy Kunów informujące o zakończeniu realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń publicznej szkoły podstawowej w Kunowie, w celu dostosowania ilości sanitariatów do liczby uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami” położonej na działce o numerze ewidencyjnym 1270/3 (obręb 0001 Kunów miasto).

Przedmiotem inwestycji była przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie. Przebudowa pomieszczeń polegała na:

- wydzieleniu przedsionków w istniejących łazienkach wraz z dostosowaniem wielkości kabin do obowiązujących przepisów,
- dostosowaniu wymiarów drzwi oraz kierunków ich otwierania zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
- dostosowaniu ilości sanitariatów do liczby przebywających osób w placówce.

Prace budowlane nie obejmowały ingerencji w układ konstrukcyjny budynku oraz nie wprowadziły zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji została uzgodniona pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – opinia Nr SE.V-4430/44/KCh/19 z dnia 13.12.2019 r.

Budynek szkoły zlokalizowany jest w Kunowie przy ulicy Szkolnej 1.

Pierwotnie w budynku znajdowały się dwie ogólnodostępne łazienki wyposażone w 5 umywalek oraz 5 misek ustępowych każda. Ponadto w szkole brak było pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wykazała, że taka ilość sanitariatów nie jest w stanie zaspokoić w odpowiednio krótkim czasie potrzeb higienicznych użytkowników oraz jest niezgodna z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.

Stwierdzono również, że istniejące urządzenia wentylacyjne nie są w stanie zapewnić wymaganej ilości wymian powietrza dla tego rodzaju pomieszczeń.

W ramach przebudowy wykonano:

1. w poziomie parteru (3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne; 1 przeznaczone dla dziewcząt, 1 przeznaczone dla chłopców oraz 1 dla osób niepełnosprawnych):

- łazienkę (ustęp ogólnodostępny) dla chłopców (męski), składający się z pomieszczenia w którym wydzielono 6 kabin ustępowych oraz wydzielonego ścianą do pełnej wysokości przedsionka, w którym zamontowano 6 umywalek,
- łazienkę (ustęp ogólnodostępny) dla dziewcząt (damski), składający się z pomieszczenia w którym wydzielono 4 kabiny ustępowe oraz wydzielonego ścianą do pełnej wysokości przedsionka, w którym zamontowano 4 umywalki,
- ustęp ogólnodostępny przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bez przedsionka, z przestrzenią umożliwiającą swobodne manewrowanie wózkem inwalidzkim.

Łazienka dla osób niepełnosprawnych przeznaczona będzie również dla personelu szkolnego.

2. w poziomie piętra (2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne; 1 przeznaczone dla chłopców i 1 przeznaczone dla dziewcząt):

- łazienkę (ustęp ogólnodostępny) dla dziewcząt (damski), składający się z pomieszczenia w którym wydzielono 6 kabin ustępowych oraz wydzielonego ścianą do pełnej wysokości przedsionka, w którym zamontowano 6 umywalek,
- łazienkę (ustęp ogólnodostępny) dla chłopców (męski), w skład którego wchodzi pomieszczenie z 5 pisuarami oraz wydzielony ścianą do pełnej wysokości przedsionka, w którym zamontowano 4 umywalki.

W pomieszczeniach kabin ustępowych zastosowano typowe wydzielenia z płyt WLM o wymiarach wewnętrznych 120x100cm. W celu uzyskania wymaganej przestrzeni przed miską ustępową (60x90cm) zastosowano miski zawieszane z podtynkowymi aparatami splukującymi.

Ściany wydzielaające kabiny ustępowe zaczynają się na wysokości 15 cm i mają wysokość co najmniej 205 cm. Drzwi do kabin o szerokości 80 cm, otwierane na zewnątrz, z możliwością zamykania od środka.

Wentylacja w pomieszczeniach z kabinami ustępowymi zaprojektowana została jako mechaniczna – wywiewna. Projekt zakładał zamontowanie wentylatorów uruchamianych samoczynnie po stwierdzeniu obecności w strefie kabinowej, oraz wyłączanych po czasie nie krótszym niż 5 minut. W tym celu zamontowano czujniki ruchu z wyłącznikiem zwłocznym.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie poprzez istniejące w budynku przyłącza. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się w podgrzewaczach pojemnościowych zasilanych elektrycznie.

Podłogi w pomieszczeniach, zgodnie z założeniami projektowymi, zostały wykonane z terakoty antypoślizgowej.

Jako element wykończenia ścian projekt zastosowano glazurę do wysokości 2,2 m; pozostałe powierzchnie ścian i sufitów zostały pomalowane farbą łatwo zmywalną.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*
  - a) nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Z dniem wpływu wniosku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie.

#### IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*  
.....
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*.....  
.....  
*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
.....nie dotyczy.....  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*  
w wysokości..... słownie..... nie dotyczy.....  
*(nr mandatu karnego)*..... nie dotyczy.....  
*(podstawa prawna)*..... nie dotyczy.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez  
.....nie dotyczy.....  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
.....nie dotyczy.....  
*(imię i nazwisko/adres)*
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystane/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*.....

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić